Câmara Municipal de Canas
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO n.º 59/2016

Protocolado em
06/09/2016
Secretaria da Câmara

SR. PRESIDENTE,

Indico ao **Exmº Senhor Lucemir do Amaral**, DD. Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades de fazer a limpeza e recolocação da tampa da caixa coletora de água (bueiro) no final da Rua João Marton Sobrinho esquina com o n.º 529 Bairro São João.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação se faz necessário haja visto que a caixa esta sem a tampa de proteção, sendo que vem acumulando lixo e como estamos perto do período de chuvas, é necessário a manutenção da limpeza e colocação da tampa do bueiro, para proteção dos moradores e evitar acumulo de lixo que podem causar entupimento.

Sala das Sessões, 06 de setembro de 2016.

ADEMIR JOSÉ BRIGIDO
Vereador - PP

em: 06/09/16

Lucimar Aparecido do Amaral
Presidente